

시험성적서



1. 성적서 번호 : CT13-107140
 2. 의뢰자
 ○ 업체명 : 프로클리마
 ○ 주소 : 경기도 광주시 곤지암읍 광어로 785
 ○ 의뢰일자 : 2013.11.04
 ○ 시험발급일 : 2013.12.27
 3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
 4. 시료명 : CONTEGA EXO
 5. 시험방법
 (1) KS F 2607:2007

6. 시험결과


1) CONTEGA EXO

시험항목	단위	시험방법	시험결과
등가 공기층 두께	m	(1)	0.17

— 이 하 여 백 —

확인	작성자 성명	임순현		기술책임자 성명	이상문	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



에너지환경사업본부 : 363-883 충청북도 청원군 오창읍 양청리 654-1 043-210-8990
 결과문의 : 에너지환경기술센터 ☎ (043)210-8913

시험성적서

1. 성적서 번호 : CT13-107718
2. 의뢰자
 - 업체명 : 프로클리마
 - 주소 : 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 785
 - 의뢰일자 : 2013.11.06
 - 시험발급일 : 2013.11.20
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : contega EX0(창호기밀테이프)-외부용
5. 시험방법
 - (1) KS F 4927:2006

6. 시험결과

1) Contega EX0(창호기밀테이프)-외부용

시험항목	단위	시험방법	시험결과
방수성(2.5 m)	-	(1)	이상없음

---- 이 하 여 백 ----

확인	작성자 성명	김영삼	<i>김영삼</i>	기술책임자 성명	조병영	<i>조병영</i>
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



에너지환경사업본부 : 363-883 충청북도 청원군 오창읍 양청리 654-1 043-210-8990
 결과문의 : 건축환경재료센터 ☎ (043)210-8949

